公開天用 昭和63- 86048

⑩日本国特許庁(JP)

卯実用新案出顧公開

❸公開 昭和63年(1988)6月4日

@ 公開実用新案公報(U)

昭63-86048

@Int_Cl_4 B 65 D 39/04 B 32 B 7/12 27/10 識別記号

庁内整理番号

B-7609-3E 6804-4F 6762-4F 8115-4F

審査請求 有

(全 頁)

塭 栓 図考案の名称

27/32

顧 昭61-179246 ②実

昭61(1986)11月20日 ❷出

大阪府吹田市泉町3丁目14の22 光 喜 島 何考 案 者 大阪府吹田市泉町3丁目14の22 光 喜

中島 ①出 額 人 外2名 哲 砂代 理 弁理士 清 水



明 細 書

1. 考案の名称

壜 栓

- 2. 実用新案登録請求の範囲
- 5 (1) 場口に嵌合できる寸法の円筒部を有するポリエチレン製の場径本体と、この場径本体の上記円筒部に被着された積層シートとよりなり、このでは上記円筒部側から順にポリエチレンフィルムの4層よりなり、上記ポリエステル関指フィルムは上記円筒部及び上記耐水紙の双方に熱接着されている場径。
- 15 3. 考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この考案は、酒類や清凉飲料などの壜の栓に関する。

【従来の技術】

20 ポリエチレンやポリプロピレンで作つた壜栓は、

(1)

451

実開63-86048

公開実用 昭和63- 86048



ガラスとの摩擦が非常に小さいために、抜け易い。 これを防ぐために、爆栓の挿入部に種々のシート を被着することが行われている。

実公昭54-44044 号公報に示された場栓に用いられているシートは、第4図に示すように、ポリエチレンフィルム11とポリプロピレンフィルム12とポリエチレンフィルム13とアルミニウム箔14とを積層したもので、外面に現われるアルミニウム箔は、銀色または黄金色を呈している。

また、第 5 図に示すシートは、ポリエチレンフィルム15 と耐水紙(硫酸紙)16 とを積層したもので、外面に現われる耐水紙は白色である。

[考案が解決しようとする問題点]

第4図に示すシートは、かなり高価であること、 アルミニウム箔が場の内容物によつて腐食する場合があること、及び金属色が好まれない場合があることなどにより、第5図に示すシートが選択されることがある。

しかし、第 5 図示のシートは、耐水紙が吸水す 20 ることによつてポリエチレンフィルムから剥離し



易くなり、場内へ落下する事態が時折発生すると とに加え、場の内容物によつて耐水紙が着色し易い。

[問題点を解決するための手段]

5 この考案に使用するシートは、ボリエチレンフィルムと耐水紙と熱接着性樹脂フィルムとポリエステルフィルムは耐水紙に熱接着され、熱接着性樹脂フィルムは耐水紙とボリエステルフィルムの双方に熱接着されている。そしてこのシートは、ボリエチレン製の場径本体の場口へ挿入される円筒部に被着される。

[作用]

公開実用 昭和63- 86048



より安価であるために、価格も第4図示のものより安い。

〔実施例〕

第1図において、1はポリエチレンフイルム、 2は耐水紙(硫酸紙)、3はポリエチレンフイル ム、4はポリエステルフイルムで、ポリエチレン フイルム1は耐水紙2に熱接着され、ポリエチレン ンフイルム3は耐水紙2とポリエステルフイルム 4の双方に熱接着されている。フイルム3として は、ポリエチレン以外に適当な熱接着性のものを 用いてよく、ポリエステルフイルム4の熱接着 には予め熱硬化性樹脂のコーティングをしておく と接着がより強固に行われる。

第2図において、5は壜栓本体を示し、6はその鍔部、7は壜口に挿入される円筒部を示し、第2図(a)に示すものは円筒部7の端面が底8によつて閉鎖されると共に、鍔部6は中央部分を欠除し、第2図(b)に示すものは鍔部6は中央部分を欠除しておらず、代りに底8を欠除する。9は第1図についておらず、代りに底8を欠除する。9は第1図についたシートで、円筒部7と、底8が存在する場



10

15

合はこれとに、ポリエチレンフィルム1の容着によって熱接着されている。

第3図は第2図(a) に示す場栓の製法を説明するもので、所定の径の円形に切抜いたシート9を、凹所を持つた加熱金型10上に乗せ、場栓本体5の円筒部7を、シート9を挟んで金型凹所内へ押込むことにより、シート9は円筒部7の外面に沿うように成形されると同時に、ポリエチレンフィルム1が溶融されてシート9は円筒部7に熱接着される。

[考案の効果]

以上の実施例によつて明らかなように、この考案によるときは、ポリエチレン製塩栓本体の場口挿入部分には耐水紙の外観を呈するシートが貼着され、その耐水紙に壜の内容物が忍透することによる剥離や着色を防ぐことができ、その価格は金属箔を使用しないために比較的安価である。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの考案に使用するシートの拡大断面 の 図、第2図はこの考案の各実施例の断面図、第3

公開美用 昭和63- 86048

塩(湯)

図はこの考案の場合の製作工程を示す断面図、第4図及び第5図は従来の場合に用いられているシートの拡大断面図である。

1 · · · ポリエチレンフイルム、 2 · · · 耐水紙、 3 · · · 熱接着性樹脂フイルム、 4 · · · · ポリエステルフイルム、 5 · · · 場栓本体、 7 · · · 円筒部、 9 · · · · シート。

実用新案登録出顧人 中 島 光 喜 代 理 人 清 水 哲 ほか2名


10


15

20

第1図







457

15

16

实用63-86048 实用新轮线出颠人中岛光喜 代理人清水哲和2名

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☑ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.